

RELATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO POR SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARMO								
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO, SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO					
DATA	ENDEREÇO DO PONTO DE COLETA		BACTERIOLÓGICO		FÍSICO QUÍMICO			
			De acordo com a Portaria 05, XX - 2017 do Ministério da Saúde					
			presença 100mL		<15uH	<5,0uT	6 a 9,5	0,2 a 2,0 mg/L
COLETA	BAIRRO/DISTRITO	LOGRADOURO, Rua, Nº, ETC...	C. TOTAIS	E. coli	COR	TUR	pH	CLR
10/2/2019	São Manoel	Reservatório (A)	Aus.	Aus.	11	5.59	6.6	2.8
10/2/2019	São Manoel	Reservatório (B)	Aus.	Aus.	11	5.73	6.6	2.8
10/2/2019	São Manoel	Torneira saída (A)	Aus.	Aus.	14	7.23	6.5	2.71
10/2/2019	São Manoel	Torneira saída (B)	Aus.	Aus.	14	7.2	6.5	2.7
10/2/2019	São Manoel	Torneira Bebedouro (A)	Aus.	Aus.	4	1.34	5.4	0
10/2/2019	São Manoel	Torneira Bebedouro (B)	Aus.	Aus.	4	1.35	5.4	0
10/2/2019	São Manoel	Bruta Manancial (A)	Aus.	Aus.	15	7.65	6.3	0
10/2/2019	São Manoel	Bruta Manancial (B)	Aus.	Aus.	15	7.76	6.3	0
10/7/2019	Córrego da Prata	Próximo ao campo	Aus.	Aus.	1	0.1	7.3	0
10/7/2019	Ilha dos Pombos	Torneira no cruzeiro	Aus.	Aus.	1	0.1	7.4	0
10/7/2019	Porto Velho do Cunha	Colégio Neilton Cunha Ribeiro	Aus.	Aus.	3.9	1.31	7.5	0.02
10/7/2019	Porto Velho do Cunha	Próximo a praça	Aus.	Aus.	4	1.46	7.5	0.02
10/7/2019	Influência	Próximo ao trevo	Aus.	Aus.	2	0.63	7.5	0.04
10/7/2019	Vila Moraes	Na praça	Aus.	Aus.	1	0.1	7.3	0.12
10/30/2019	Jardim Centenário	Torneira pública	Aus.	Aus.	9	3	7	1.84
10/21/2019	Centro	Colégio E. Francisco Varella	Aus.	Aus.	10	4.8	6.7	1.74
10/4/2019	Estrada para Influência	Nascente - Sítio Recanto do Luar	Aus.	Aus.	3	1.2	6.6	0
10/7/2019	Córrego da Prata	Próximo ao campo	Aus.	Aus.	1	0.1	7.2	0
10/7/2019	Ilha dos Pombos	Torneira no cruzeiro	Aus.	Aus.	1	0.1	7.3	0
10/7/2019	Porto Velho do Cunha	Colégio Neilton Cunha Ribeiro	Aus.	Aus.	3.9	1.3	7.4	0.02
10/7/2019	Porto Velho do Cunha	Próximo a praça	Aus.	Aus.	4.2	1.4	7.4	0.02
10/7/2019	Influência	Próximo ao trevo	Aus.	Aus.	2	0.6	7.4	0.04
10/7/2019	Vila Moraes	Na praça	Aus.	Aus.	1	0.2	7.3	0.12
10/30/2019	Bom Pastor	R. João Carvalho Junior	Aus.	Aus.	10	5	7	1.38
10/30/2019	Centro	Hospital Nossa Senhora do Carmo	Aus.	Aus.	3	0.9	7.1	0.2
10/21/2019	Progresso	Rodoviária	Aus.	Aus.	7	2.64	7	0.66
10/21/2019	Progresso	R. Pres. Tancredo Neves	Aus.	Aus.	3	0.4	6.7	0.4
10/21/2019	Botafogo	PSF Botafogo	Aus.	Aus.	4	1.37	6.8	0.31
10/21/2019	Botafogo	Torneira Pública	Aus.	Aus.	6	1.93	6.7	0
10/21/2019	Quilombo	Sítio Brogodó	Aus.	Aus.	13	6.6	5.6	0
10/30/2019	Amizade	Mina Amizade	Aus.	Aus.	1	0.3	6	0
10/21/2019	Centro	R. Ulisses Lemgruber	Aus.	Aus.	0.3	0.1	6.7	0.26
10/21/2019	Centro	Clínica Odontológica Municipal	Aus.	Aus.	12	4.28	7.2	0.9
10/21/2019	Centro	Colégio Russier	Aus.	Aus.	10	3.27	6.9	1.85
10/30/2019	Centro	PSF Central	Aus.	Aus.	1	3.4	7	2.01
10/21/2019	Santo Antônio	R. Manoel Serrazina	Aus.	Aus.	6	2.05	6.7	1.41
10/21/2019	Almas do Mato	Rua José Murad Ferreira	Aus.	Aus.	1	0.25	6.5	0.37

Análises realizadas de acordo com as normativas técnicas preconizadas pelo manual de análise de água da FUNASA/2009, com a utilização de meios MAPSI 0,5 (Difco e BBL manual) em conformidade com o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, publicação da AWWA, APHA e WPCF. Um Trabalho Belo e Constante - A qualidade da água no município de Carmo é resultado de um esforço intenso e diário de parte da equipe de funcionários das Estações de Tratamento de Água (ETA). Estes profissionais são os responsáveis por zelar pelas características de potabilidade analisadas, uma vez que obedecem a uma rotina de processos como a filtração da água, aplicação de floculantes e a desinfecção. O sucesso alcançado diuturnamente pelos Trabalhadores das ETA no Carmo é também resultado de um programa de capacitação permanente (Programa Água & Saúde) implementado desde 2017, e de treinamento no laboratório de águas do município. Através deste programa, foram alcançados objetivos importantes, como o estabelecimento de um padrão de qualidade seguindo normas do Ministério da Saúde, do Brasil e recomendações da American Water Works Association, dos EUA. É assim regulada a aplicação de substâncias para controle de qualidade da água, e diversos outros aspectos do tratamento e abastecimento. Portanto, os Trabalhadores das ETA são profissionais de relevância para a qualidade de nossas águas.