

RELATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO POR SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARMO	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO, SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO



DATA	ENDEREÇO DO PONTO DE COLETA		BACTERIOLÓGICO	FÍSICO QUÍMICO					
			De acordo com a Portaria 05, XX - 2017 do Ministério da Saúde						
			C. TOTAIS	E. coli	presença 100mL				
<15uH	<5,0uT	6 a 9,5			0,2 a 2,0 mg/L				
COLETA	BAIRRO/DISTRITO	LOGRADOURO, Rua, Nº, ETC...			COR	TUR	pH	CLR	
2/10/2020	São Manoel	Reservatório (A)	Aus.	Aus.	9,5	5	7,3	1,68	
2/10/2020	São Manoel	Reservatório (B)	Aus.	Aus.	9,6	5,8	7,3	1,69	
2/10/2020	São Manoel	Torneira saída (A)	Aus.	Aus.	10	5,8	7,2	1,65	
2/10/2020	São Manoel	Torneira saída (B)	Aus.	Aus.	10	5,96	7,2	1,67	
2/10/2020	São Manoel	Torneira Bebedouro (A)	Aus.	Aus.	3	1,04	6,5	0	
2/18/2020	São Manoel	Torneira Bebedouro (B)	Aus.	Aus.	3,5	1,15	6,4	0	
2/18/2020	São Manoel	Torneira Bebedouro (C)	Aus.	Aus.	2,5	0,86	6,4	0	
2/19/2020	São Manoel	Colégio Russier	Aus.	Aus.	10	5	7	0,27	
2/10/2020	Córrego da Prata	Próximo ao campo	Aus.	Aus.	1	0,1	7	0,23	
2/10/2020	Ilha dos Pombos	Estação de Tratamento	Aus.	Aus.	5	1,4	6,2	2	
2/10/2020	Porto Velho do Cunha	Colégio Neilton Cunha Ribeiro	Aus.	Aus.	8,5	4,5	7,3	0,55	
2/10/2020	Porto Velho do Cunha	Próximo a praça	Aus.	Aus.	5	1,92	7,2	0,36	
2/10/2020	Influência	Próximo ao trevo em direção a Light	Aus.	Aus.	1,5	0,7	6	0,2	
2/10/2020	Vila Moraes	Na praça	Aus.	Aus.	0,5	0,2	6,7	0,2	
2/19/2020	Jardim Centenário	Torneira pública	Aus.	Aus.	11	5	7,1	-	
2/10/2020	Centro	Colégio E. Francisco Varella	Aus.	Aus.	2	7	6,9	0,24	
2/10/2020	Bacelar	Próximo à ponte em direção à Barra S. Fr.	Aus.	Aus.	1	0,1	6,5	0,17	
2/10/2020	Barra de S. Francisco	Residência, próximo a ponte	Aus.	Aus.	0,5	0,1	6,1	0,16	
2/10/2020	Córrego da Prata	Próximo ao campo	Aus.	Aus.	1,6	0,89	6,9	0,2	
2/10/2020	Ilha dos Pombos	Água Bruta	Aus.	Aus.	15	54,1	6	0	
2/10/2020	Ilha dos Pombos	Água Tratada - Decantador	Aus.	Aus.	4,5	1,46	6,2	2,16	
2/10/2020	Porto Velho do Cunha	Colégio Neilton Cunha Ribeiro	Aus.	Aus.	8,7	4,47	7,2	0,55	
2/10/2020	Porto Velho do Cunha	Próximo a praça	Aus.	Aus.	6,8	3,4	7,3	0,3	
2/10/2020	Influência	Próximo ao trevo	Aus.	Aus.	0,7	0,4	6,1	0,2	
2/10/2020	Vila Moraes	Na praça	Aus.	Aus.	0,9	0,4	6,4	0,2	
2/10/2020	Bacelar	Próximo à ponte em direção à Barra S. Fr.	Aus.	Aus.	1	0,3	7	0,2	
2/10/2020	Barra de S. Francisco	Residência, próximo a ponte	Aus.	Aus.	0,5	0,1	6,1	0,2	
2/19/2020	Bom Pastor	R. João Carvalho Junior	Aus.	Aus.	10	5	7	-	
2/19/2020	Centro	Hospital Nossa Senhora do Carmo	Aus.	Aus.	10	5	6,6	-	
2/19/2020	Centro	Hospital Nossa Senhora do Carmo	Aus.	Aus.	5	2,5	6,9	-	
2/10/2020	Centro	Rodoviária	Aus.	Aus.	9	5	6,9	0,25	
2/10/2020	Progresso	Av. Presidente Tancredo Neves	Aus.	Aus.	9	4,85	7	0,23	
2/10/2020	Progresso	Av. Presidente Tancredo Neves	Aus.	Aus.	8	4,05	7,2	0,21	
2/10/2020	Centro	R. Sr. Dos Passos	Aus.	Aus.	12	6	7	0,94	
2/10/2020	Botafogo	PSF Botafogo	Aus.	Aus.	2	0,89	6,5	0,2	
2/10/2020	Botafogo	Torneira Pública	Aus.	Aus.	2	0,85	6,4	0,2	
2/19/2020	Centro	R. Ulisses Lemgruber	Aus.	Aus.	9	3	7	-	
2/19/2020	Centro	Clínica Odontológica Municipal	Aus.	Aus.	12	6	7	-	
2/10/2020	Centro	PSF Central	Aus.	Aus.	8	4	6,7	2,19	
2/10/2020	Santo Antônio	R. Manoel Serrazina	Aus.	Aus.	10	7	6,6	0,28	
2/10/2020	Almas do Mato	Rua José Murad Ferreira	Aus.	Aus.	7	2,5	6,5	0,6	

Análises realizadas de acordo com as normativas técnicas preconizadas pelo manual de análise de água da FUNASA/2009, com a utilização de meios MAPSI 0,5 (Difco e BBL manual) em conformidade com o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, publicação da AWWA, APHA e WPCF. Um Trabalho Belo e Constante - A qualidade da água no município de Carmo é resultado de um esforço intenso e diário de parte da equipe de funcionários das Estações de Tratamento de Água (ETA). Estes profissionais são os responsáveis por zelar pelas características de potabilidade analisadas, uma vez que obedecem a uma rotina de processos como a filtração da água, aplicação de floclulantes e a desinfecção. O sucesso alcançado diuturnamente pelos Trabalhadores das ETA no Carmo é também resultado de um programa de capacitação permanente (Programa Água & Saúde) implementado desde 2017, e de treinamento no laboratório de águas do município. Através deste programa, foram alcançados objetivos importantes, como o estabelecimento de um padrão de qualidade seguindo normas do Ministério da Saúde, do Brasil e recomendações da American Water Works Association, dos EUA. É assim regulada a aplicação de substâncias para controle de qualidade da água, e diversos outros aspectos do tratamento e abastecimento. Portanto, os Trabalhadores das ETA são profissionais de relevância para a qualidade de nossas águas.