

RELATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO POR SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARMO								
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO, SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO					
DATA	ENDEREÇO DO PONTO DE COLETA		BACTERIOLÓGICO		FÍSICO QUÍMICO			
			De acordo com a Portaria 05, XX - 2017 do Ministério da Saúde		presença 100mL			
			C. TOTAIS	E. coli	<15uH	<5,0uT	6 a 9,5	0,2 a 2,0 mg/L
COLETA	BAIRRO/DISTRITO	LOGRADOURO, Rua, Nº, ETC...			COR	TUR	pH	CLR
6/2/2020	São Manoel	Reservatório	Aus.	Aus.	10	3.63	7.3	1.89
6/2/2020	São Manoel	Reservatório	Aus.	Aus.	11	3.6	7	1.88
6/2/2020	São Manoel	Torneira saída	Aus.	Aus.	14	5	7	1.9
6/2/2020	São Manoel	Torneira saída	Aus.	Aus.	9	4.63	7.3	1.9
6/2/2020	São Manoel	Torneira Bebedouro	Aus.	Aus.	4.7	1.57	6.3	0.12
6/2/2020	São Manoel	Torneira Bebedouro	Aus.	Aus.	4.5	1.46	6.4	0.1
6/2/2020	São Manoel	Água Bruta	Aus.	Aus.	15	7.97	7.2	0
6/2/2020	São Manoel	Água Bruta	Aus.	Aus.	15.5	7.9	7.3	0
6/10/2020	Jardim Centenário	Torneira pública	Aus.	Aus.	4	5	7	1.12
6/17/2020	Bacelar	Próximo à ponte em direção à Barra S. Fr.	Aus.	Aus.	3	0.97	6.5	0.14
6/17/2020	Bacelar	Próximo à ponte em direção à Barra S. Fr.	Aus.	Aus.	3	0.97	6.3	0.15
6/17/2020	Córrego da Prata	Próximo ao campo	Aus.	Aus.	6.7	3.34	7	0.16
6/17/2020	Córrego da Prata	Próximo ao campo	Aus.	Aus.	6.8	3.3	6.5	0.2
6/17/2020	Ilha dos Pombos	Centro - Torneira no cruzeiro	Aus.	Aus.	15	8.22	6.8	5
6/17/2020	Ilha dos Pombos	Centro - Torneira no cruzeiro	Aus.	Aus.	14	8	6.9	3
6/17/2020	Porto Velho do Cunha	Próximo a praça	Aus.	Aus.	3.3	1.11	7	0.17
6/17/2020	Influência	Próximo ao trevo em direção a Light	Aus.	Aus.	2.9	1.44	6.8	2.47
6/17/2020	Influência	Próximo ao trevo em direção a Light	Aus.	Aus.	2.8	1.45	6.9	2.4
6/17/2020	Vila Moraes	Na praça	Aus.	Aus.	1.6	0.85	6.3	0.13
6/17/2020	Vila Moraes	Na praça	Aus.	Aus.	1.5	0.86	6.4	0.15
6/17/2020	Porto Velho do Cunha	Próximo a praça	Aus.	Aus.	4.1	1.3	7.3	0.5
6/17/2020	Barra de S. Francisco	Residência, próximo a ponte	Aus.	Aus.	6	1.97	10	0.18
6/17/2020	Barra de S. Francisco	Residência, próximo a ponte	Aus.	Aus.	4	0.9	8	0.17
6/10/2020	Bom Pastor	R. João Carvalho Junior	Aus.	Aus.	8	2.6	7	0.8
6/10/2020	Centro	Hospital Nossa Senhora do Carmo	Aus.	Aus.	5.2	2.65	7.2	0.66
6/10/2020	Centro	Hospital Nossa Senhora do Carmo	Aus.	Aus.	5.5	2.7	7.2	0.65
6/25/2020	Centro	Rodoviária	Aus.	Aus.	11	5.5	7.1	2.12
6/25/2020	Progresso	R. Oscar de Souza Curty	Aus.	Aus.	3	1.6	7.2	0.14
6/30/2020	Quilombo	Nascente	Aus.	Aus.	3	0.98	6.2	0
6/30/2020	Progresso	Av. Presidente Tancredo Neves	Aus.	Aus.	6.6	4.53	6.5	1.68
6/30/2020	Progresso	Av. Presidente Tancredo Neves	Aus.	Aus.	9	4.98	6.8	1.74
6/10/2020	Botafogo	Torneira Pública	Aus.	Aus.	3.5	1.84	6.5	0.1
6/10/2020	Botafogo	Torneira Pública	Aus.	Aus.	4	1.93	6.4	0.1
6/10/2020	Centro	R. Ulisses Lemgruber	Aus.	Aus.	11	5.51	7.2	1.12
6/30/2020	Centro	R. Senhor dos Passos	Aus.	Aus.	11	5	7	1.42
6/10/2020	Centro	PSF Central	Aus.	Aus.	5	2.57	7.2	0.17
6/25/2020	Santo Antônio	R. Manoel Serrazina	Aus.	Aus.	13.5	5	7.1	2.28
6/25/2020	Almas do Mato	Rua José Murad Ferreira	Aus.	Aus.	15	5	7.2	1.32

Análises realizadas de acordo com as normativas técnicas preconizadas pelo manual de análise de água da FUNASA/2009, com a utilização de meios MAPSI 0,5 (Difco e BBL manual) em conformidade com o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, publicação da AWWA, APHA e WPCF. Um Trabalho Belo e Constante - A qualidade da água no município de Carmo é resultado de um esforço intenso e diário de parte da equipe de funcionários das Estações de Tratamento de Água (ETA). Estes profissionais são os responsáveis por zelar pelas características de potabilidade analisadas, uma vez que obedecem a uma rotina de processos como a filtração da água, aplicação de floclulantes e a desinfecção. O sucesso alcançado diuturnamente pelos Trabalhadores das ETA no Carmo é também resultado de um programa de capacitação permanente (Programa Água & Saúde) implementado desde 2017, e de treinamento no laboratório de águas do município. Através deste programa, foram alcançados objetivos importantes, como o estabelecimento de um padrão de qualidade seguindo normas do Ministério da Saúde, do Brasil e recomendações da American Water Works Association, dos EUA. É assim regulada a aplicação de substâncias para controle de qualidade da água, e diversos outros aspectos do tratamento e abastecimento. Portanto, os Trabalhadores das ETA são profissionais de relevância para a qualidade de nossas águas.